



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Linnean 3**

Adress: **Centralvägen 38 A-B 40 A-B, Storvik**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
2: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
3: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
4: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19

Besiktningssman: Lars-Åke Strömberg

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Gästrikedala Sotarn AB

Adress: Björkhagsvägen 3, Sandviken

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Lars-Åke Strömberg



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Linnean 3**

Adress: **Centralvägen 38 A-B 40 A-B, Storvik**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
2: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
3: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
4: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19

Besiktningsman: Lars-Åke Strömberg

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Gästrik-Dala Sotarn AB

Adress: Björkhagsvägen 3, Sandviken

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Lars-Åke Strömberg



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Linnean 3**

Adress: **Centralvägen 38 A-B 40 A-B, Storvik**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
2: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
3: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
4: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19

Besiktningssman: Lars-Åke Strömberg


Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Gästrik-Dala Sotarn AB

Adress: Björkhagsvägen 3, Sandviken

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Lars-Åke Strömberg



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: **Linnean 3**

Adress: **Centralvägen 38 A-B 40 A-B, Storvik**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
2: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
3: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19
4: Lgh 1103-1001	Bostäder	2018-03-19	Godkänd	2024-03-19

Besiktningssman: Lars-Åke Strömberg

Behörighet: Riksbehörighet K

Företag: Gästrikedala Sotarn AB

Adress: Björkhagsvägen 3, Sandviken

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Lars-Åke Strömberg

Utskriftsdatum
2018-04-10

Diarienummer
1-393,01

Nästa besiktning senast
2024-03-19

Utfärdare
Gästrik-Dala Sotarn AB
Björkhagsvägen 3
811 94 Sandviken

Adressat
Brf-Linnean
Centralvägen 38 A
812 31 Storvik

Byggnad

Fastighetsbeteckning Linnean 3	Regnr. 24050	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 6
Byggnadens adress Centralvägen 38 A, 812 31 Storvik			


Ägare Brf-Linnean Centralvägen 38 A 812 31, Storvik	Driftansvarig Roger Johansson Tel: 070-3465685
---	---

Besiktigt system

Systembeteckning Lgh 1103-1001	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 1
Fabrikat Platsmurade	Placering Självdrag murade skorstenar	Betjäna Bostäder	Installationsår 1955
Flöde börvärde Ej flödesangivlese (s-Ventilation)			
Drifttider Helfart -	Drifttider Halvfart -	kW Frånluft -	kW Tilluft -
Utlåtande för systemet <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd			

Övrig information

Tilluft tillförs varje lägenhet via uteluftsventil vid ett fönster. Många bostadsrättsinnehavare stänger igen sin uteluftsventil. För att självdraagsventilation ska fungera måste uteluftsventiler hållas öppna. Luftkvalitetsmätning (CO2 mätning) har utförts i några lägenheter med CO2 halt som är relativt hög (över 1200 ppm) vilket kännetecknar för liten tillförsel av uteluft. Uteluftsventiler kan monteras i befintliga fönster alt monteras i samband med fönsterbyten

Besiktningssman Lars-Åke Strömberg	Certnr. 2897	Cert.organ SWEDCERT	
Behörighet Riksbehörighet K	Besiktningdatum 2018-03-19	Nästa besiktning 2024-03-19	Ombesiktningdatum
Underskrift sakkunnig 			

Funktionskontroll

Utlåtande av genomförd OVK-besiktning

Besiktningens utlåtande

1-393,01

Godkänd Ej godkänd

Nästa besiktning senast 2024-03-19

Besiktningensman Lars-Åke Strömberg	Tel nr 026-271001	Underskrift sakkunnig
Cert.org SWEDCERT	Certnr. 2897	Behörighet Riksbehörighet K
Besiktningensdatum 2018-03-19	Nästa besiktning 2024-03-19	Ombesiktningensdatum

Ägare & Fastighet

Namn Brf-Linnean	Tel nr	
Fastighetsbeteckning Linnean 3	Byggår 1955	Ombyggnadsår
Byggnadens adress Centralvägen 38 A, 812 31 Storvik		

Driftansvarig

Driftansvarig Roger Johansson	Tel nr 070-3465685	E-post
----------------------------------	-----------------------	--------

Besiktigt system

Systembeteckning Lgh 1103-1001	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Fabrikat Platsmurade
Placering Självdrag murade skorstenar	Betjänar Bostäder	Antal lgh./lokaler 6
Flöde börvärde Ej flödesangivelse (s-Ventilation)		
kW Frånluft -	kW Tilluft -	Drifttider Helfart -
		Drifttider Halvfart -

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömning
6,1	Lgh 1103 Vred trasigt på uteluftsventil	1
: Fläkt trasig		1

Pos	Komponent
1	Dokumentation
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	Kanalsystem
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	Fläktrum/Vind
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	Fläktaggregat
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	Styr och Regler
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	Lägenhet/Lokal
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
7	Provningar
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
8	Övrigt
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iakttag
8,3	Brukarsynpunkt

Protokoll

Obligatorisk ventilationskontroll

Utskriftsdatum
2018-04-10

Diarienummer
1-393,02

Nästa besiktning senast
2024-03-19

Utfärdare

Gästrik-Dala Sotarn AB
Björkhagsvägen 3
811 94 Sandviken

Adressat

Brf-Linnean
Centralvägen 38 A
812 31 Storvik

Byggnad

Fastighetsbeteckning Linnean 3	Regnr. 24050	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 6
Byggnadens adress Centralvägen 38 B, 812 31 Storvik			

Ägare Brf-Linnean Centralvägen 38 A 812 31, Storvik	Driftansvarig Roger Johansson Tel: 070-3465685
---	---


Besiktigt system

Systembeteckning Lgh 1103-1001	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 2
Fabrikat Platsmurade	Placering Självdrag murade skorstenar	Betjäna Bostäder	Installationsår 1955
Flöde bövrärde Ej flödesangivlese (s-Ventilation)			
Drifttider Helfart -	Drifttider Halvfart -	kW Frånluft -	kW Tilluft -
Utlåtande för systemet <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd			

Förslag till energihushållning

Energhushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:

Tilluft tillförs varje lägenhet via uteluftsventil vid ett fönster. Många bostadsrättsinnehavare stänger igen sin uteluftsventil. För att självdragsventilation ska fungera måste uteluftsventiler hållas öppna. Luftkvalitetsmätning (CO2 mätning) har utförts i några lägenheter med CO2 halt som är relativt hög (över 1200 ppm) vilket kännetecknar för liten tillförsel av uteluft. Uteluftsventiler kan monteras i befintliga fönster alt monteras i samband med fönsterbyten

Besiktningssman Lars-Åke Strömberg	Cernr. 2897	Cert.organ SWEDCERT	
Behörighet Riksbehörighet K	Besiktningdatum 2018-03-19	Nästa besiktning 2024-03-19	Ombesiktningdatum
Underskrift sakkunnig 			

Pos	Komponent
1	Dokumentation
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	Kanalsystem
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	Fläktrum/Vind
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	Fläktaggregat
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	Styr och Regler
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	Lägenhet/Lokal
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
7	Provningar
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
8	Övrigt
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iakttag
8,3	Brukarsynpunkt

Besiktningensman Lars-Åke Strömberg	Tel nr 026-271001	Underskrift sakkunnig
Cert.organ SWEDCERT	Certnr. 2897	Behörighet Riksbehörighet K
Besiktningsdatum 2018-03-19	Nästa besiktning 2024-03-19	Ombesiktningsdatum

Ägare & Fastighet

Namn Brf-Linnea	Tel nr	
Fastighetsbeteckning Linnea 3	Byggår 1955	Ombyggnadsår
Byggnadens adress Centralvägen 38 B, 812 31 Storvik		

Driftansvarig

Driftansvarig Roger Johansson	Tel nr 070-3465685	E-post
----------------------------------	-----------------------	--------

Besiktigt system

Systembeteckning Lgh 1103-1001	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Fabrikat Platsmurade
Placering Självdrag murade skorstenar	Betjänar Bostäder	Antal lgh./lokaler 6
Flöde börvärde Ej flödesangivelse (s-Ventilation)		
kW Frånluft -	kW Tilluft -	Drifttider Helfart -
		Drifttider Halvfart -

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömning
2,2	Lgh 1102 Anslutning mellan spisfläkt och imkanal förbyggd i kök	
6,1	Lgh 1102 Vred trasigt på uteluftsventil	1
6,1	Lgh 1001 Vred trasigt på uteluftsventil	1
4,4	Lgh 1001 Badrumsfläkt smutsig	
4,4	Lgh 1102 Badrumsfläkt smutsig	

Utskriftsdatum
2018-04-10Diarienummer
1-393,03Nästa besiktning senast
2024-03-19

Utfärdare

Gästrikedala Sotarn AB
Björkhagsvägen 3
811 94 Sandviken

Adressat

Brf-Linnean
Centralvägen 38 A
812 31 Storvik

Byggnad

Fastighetsbeteckning Linnean 3	Regnr. 24050	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 6
Byggnadens adress Centralvägen 40 A, 812 31 Storvik			

Ägare Brf-Linnean Centralvägen 38 A 812 31, Storvik	Driftansvarig Roger Johansson Tel: 070-3465685
---	---


Besiktigt system

Systembeteckning Lgh 1103-1001	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 3
Fabrikat Platsmurade	Placering Självdrag murade skorstenar	Betjäna Bostäder	Installationsår 1955
Flöde börvärde Ej flödesangivelse (s-Ventilation)			
Drifttider Helfart -	Drifttider Halvfart -	kW Frånluft -	kW Tilluft -
Utlåtande för systemet <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd			

Förslag till energihushållning

Energihushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:

Tilluft tillförs varje lägenhet via uteluftsventil vid ett fönster. Många bostadsrättsinnehavare stänger igen sin uteluftsventil. För att självdragsventilation ska fungera måste uteluftsventiler hållas öppna. Luftkvalitetsmätning (CO₂ mätning) har utförts i några lägenheter med CO₂ halt som är relativt hög (över 1200 ppm) vilket kännetecknar för liten tillförsel av uteluft. Uteluftsventiler kan monteras i befintliga fönster alt monteras i samband med fönsterbyten


Besiktningssman Lars-Åke Strömberg	Certnr. 2897	Cert.organ SWEDCERT	
Behörighet Riksbehörighet K	Besiktningdatum 2018-03-19	Nästa besiktning 2024-03-19	Ombesiktningdatum
Underskrift sakkunnig 			

Besiktningens utlåtande

1-393,03

Godkänd Ej godkänd

Nästa besiktning senast 2024-03-19

Besiktningensman Lars-Åke Strömberg	Tel nr 026-271001	Underskrift sakkunnig 
Cert.org SWEDCERT	Certnr. 2897	Behörighet Riksbehörighet K
Besiktningensdatum 2018-03-19	Nästa besiktning 2024-03-19	Ombesiktningensdatum

Ägare & Fastighet

Namn Brf-Linnean	Tel nr
Fastighetsbeteckning Linnean 3	Byggår 1955
Ombyggnadsår	
Byggnadens adress Centralvägen 40 A, 812 31 Storvik	

Driftansvarig

Driftansvarig Roger Johansson	Tel nr 070-3465685	E-post
----------------------------------	-----------------------	--------

Besiktigt system

Systembeteckning Lgh 1103-1001	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Fabrikat Platsmurade
Placering Självdrag murade skorstenar	Betjäna Bostäder	Antal lgh./lokaler 6
Flöde börvärde Ej flödesangivelse (s-Ventilation)		
kW Frånluft -	kW Tilluft -	Drifttider Helfart -
		Drifttider Halvfart -

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömning
4,4	Lgh 1103 Badrumsfläkt smutsig	
4,4	Lgh 1002 Badrumsfläkt trasig	1

Pos	Komponent
1	Dokumentation
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	Kanalsystem
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	Fläktrum/Vind
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	Fläktaggregat
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	Styr och Regler
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	Lägenhet/Lokal
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
7	Provningar
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
8	Övrigt
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iakttag
8,3	Brukarsynpunkt

Utskriftsdatum
2018-04-10Diarienummer
1-393,04Nästa besiktning senast
2024-03-19Utfärdare
Gästrikedala Sotarn AB
Björkhagsvägen 3
811 94 SandvikenAdressat
Brf-Linnean
Centralvägen 38 A
812 31 Storvik

Byggnad

Fastighetsbeteckning Linnean 3	Regnr. 24050	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler 6
Byggnadens adress Centralvägen 40 B, 812 31 Storvik			

Ägare Brf-Linnean Centralvägen 38 A 812 31, Storvik	Driftansvarig Roger Johansson Tel: 070-3465685
---	---


Besiktigt system

Systembeteckning Lgh 1103-1001	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 4
Fabrikat Platsmurade	Placering Självdrag murade skorstenar	Betjäna Bostäder	Installationsår 1955
Flöde börvärde Ej flödesangivelse (s-Ventilation)			
Drifttider Helfart -	Drifttider Halvfart -	kW Frånluft -	kW Tilluft -
Utlåtande för systemet <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd			

Förslag till energihushållning

Energihushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara:

Tilluft tillförs varje lägenhet via uteluftsventil vid ett fönster. Många bostadsrättsinnehavare stänger igen sin uteluftsventil. För att självdagsventilation ska fungera måste uteluftsventiler hållas öppna. Luftkvalitetsmätning (CO2 mätning) har utförts i några lägenheter med CO2 halt som är relativt hög (över 1200 ppm) vilket kännetecknar för liten tillförsel av uteluft. Uteluftsventiler kan monteras i befintliga fönster alt monteras i samband med fönsterbyten

Besiktningssman Lars-Åke Strömberg	Cernr. 2897	Cert.organ SWEDCERT	
Behörighet Riksbehörighet K	Besiktningdatum 2018-03-19	Nästa besiktning 2024-03-19	Ombesiktningdatum
Underskrift sakkunnig 			

Pos	Komponent
1	Dokumentation
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	Kanalsystem
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	Fläktrum/Vind
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	Fläktaggregat
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	Styr och Regler
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	Lägenhet/Lokal
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
7	Provningar
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
8	Övrigt
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iakttag
8,3	Brukarsynpunkt

Besiktningens utlåtande

1-393,04

 Godkänd Ej godkänd

Nästa besiktning senast 2024-03-19

Besiktningensman Lars-Åke Strömberg	Tel nr 026-271001	Underskrift sakkunnig
Cert.organ SWEDCERT	Certnr. 2897	Behörighet Riksbehörighet K
Besiktningensdatum 2018-03-19	Nästa besiktning 2024-03-19	Ombesiktningensdatum

Ägare & Fastighet

Namn Brf-Linnean	Tel nr	
Fastighetsbeteckning Linnean 3	Byggår 1955	Ombyggnadsår
Byggnadens adress Centralvägen 40 B, 812 31 Storvik		

Driftansvarig

Driftansvarig Roger Johansson	Tel nr 070-3465685	E-post
----------------------------------	-----------------------	--------

Besiktigt system

Systembeteckning Lgh 1103-1001	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Fabrikat Platsmurade	
Placering Självdrag murade skorstenar	Betjäna Bostäder	Antal lgh./lokaler 6	
Flöde börvärde Ej flödesangivelse (s-Ventilation)			
kW Frånluft -	kW Tilluft -	Drifttider Helfart -	Drifttider Halvfart -

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömning
4,4	Lgh 1102 Badrumsfläkt smutsig	
4,4	Lgh 1001 Badrumsfläkt smutsig	

